LANDKREIS GIFHORN

DER LANDRAT

Landkreis Gifhorn | Schlossplatz 1 | 38518 Gifhorn

FB 9.2

Stadt Wolfsburg - 07-31 GB Straßenbau
u. Projektkoordination
Dieselstraße 17
38446 Wolfsburg

Fachbereich 9-Umwelt
Auskunft erteilt Tim Buchmann
Zimmer 219
Telefon 05371-828722
Fax +49 (5371) 82-605
Email tim.buchmann@gifhorn.de

Gifhorn den 30.04.2025

Prüfbericht T25/1041 zu Auftrag 250439

Trinkwasseruntersuchung - Probenahme durch das zust. Gesundheitsamt

Probe: **T25/1041**
Objekt: Trinkbrunnen Rathausplatz vor Rathaus A, Porschestr., Wob
Objektart: öffentlicher Trinkbrunnen
Entnahmestelle: Wasserauslass
Entnahmedatum/Uhrzeit: 28.04.2025 / 09:39 Uhr
Probenehmer: Frau Krawczyk
Probenahmenorm: DIN EN ISO 19458:2006-12 (Mikrobiologie)
Probenahmeverfahren: Hausinstallation (HZ) - Zweck b)
Untersuchungszeitraum: 28.04.2025 - 30.04.2025

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert	Analyseverfahren
Färbung, qualitativ		normal	ohne/farblos	DIN EN ISO 7887: 2012-04 Verf. A
Trübung, qualitativ		normal	ohne	LV P 05: 2023*
Geruch, qualitativ		normal	ohne/normal	DIN EN 1622:2006-10 Anh. C
Geschmack, qualitativ		normal	normal	DIN EN 1622:2006-10 Anh. C
Temperatur bei Entnahme	°C	13,1		DIN 38404-C4: 1976-12
intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2: 2000-11

Beurteilung:
Probe T25/1041
Die Trinkwasserprobe entsprach hinsichtlich der untersuchten Parameter zum Zeitpunkt der Überprüfung der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023) in der derzeit gültigen Fassung.

Mit * gekennzeichnete Analyseverfahren befinden sich außerhalb des akkreditierten Bereichs.

Im Auftrage

Schreiner

Sina Schreiner
Laborleitung

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die genannten Prüfgegenstände.
Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Labor auszugsweise wiedergegeben werden.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19048-02-00